


千葉県 九十九里町 豊海小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】 東金警察署、山武土木事務所、東金交通安全協会、学校、PTA、総務課、まちづくり課、教育委員会

九十九里町地形図



・横断歩道が薄くなって見えにくいため危険。

【対策メニュー】

・東金警察署へ引き直しを要望。

豊海小学校

・道路の拡張工事に伴い、往来する車のスピードが上がる懸念される。

【対策メニュー】

- ・道路拡張工事に伴い、以下の措置をとる。
 - ①外側線を引き、グリーンベルトを設置
 - ②反射鏡の設置
 - ③カーブしている路面へ減速の表示
- ・周辺施設への児童登下校に際しての見守り等協力を依頼。

・真亀川沿いの土手に背の高い竹や草が生えており、周辺の見通しが悪く危険。

【対策メニュー】

- ・土手の除草を管理者へ依頼。
- ・周辺施設への児童登下校に際しての見守り等協力を依頼。
- ・防犯パトロールの強化。
- ・防犯用のぼり旗等を設置。

----- : 主な小中学校通学路